Machine Translated by Google

ANOMALI	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Skär-/böjkraften är otillräcklig	Lösa eller skadade bälten	Dra åt remmarna eller byt
	Effektfall i motorn	Låt den tekniska tjänsten kontrollera motor
Böjplattan vänder men stannar först efter att den har berört kursänden.	Defekt slut såklart	Kontrollera slutkursen och bekräfta dess kontinuitet. (1 öppen, 0 stängd). Byt ut den vid defekt. Kontrollera att det finns spänningar på arbetsplatsen. Kontrollera hög- och
Felaktig spänning av maskinen, kontrollampan som indikerar energitillståndet tänds inte.	Defekt elektrisk anslutning. Kontrollera växeln på arbetsplatsen	lågspänningssäkringarna på maskinens kopplingspanel. Kontrollera kablarnas anslutning.
Lysdioden lyser men maskinen gör det inte arbete.	Maskinen är inte bra ansluten	Maskinen är ansluten med en fas. Kontrollera högspänningssäkringarna på maskinens kopplingstavla och det av arbetsplatsen. Kontrollera anslutningen av kablarna i omkopplaren bräda, bas och kontakten.
230V eller 400V anslutning. Den är vanlig men maskinen gick inte.	Instabil spänning	Kontrollera utsläppsströmmen. Om spänningen är sämre än 230V eller 400V maskinen går inte. Det är rekommenderas då att använda en spänning stabilisator.
Under regression och efter böjning stannar inte böjplattan vid startpunkten.	Slut såklart	Kontrollera slutet av kursen och dess kontinuitet (1 öppen 0 stängd).